

RAPPEL POUR INSPECTION DU BIRDIE BEAL (1ère génération)

N° de série concernés : 05/19, 07/19, 08/19, 10/19, 11/19, 12/19

Traduction de la note en anglais, et résumé en français :

Plusieurs cas de casse de la poignée du Birdie ont été signalés.


Cette situation est certe inconfortable pour l'assureur, mais ne remet pas en cause la sécurité du grimpeur puisque le système d'assurage continue d'assurer sa fonction de blocage.

Une inspection de votre système d'assurage Birdie est nécessaire.

- **Comment inspecter votre BIRDIE :**

Si votre Birdie a un des numéro de série suivant : **05/19, 07/19, 08/19, 10/19, 11/19, 12/19**

Munissez-vous d'une clé Allen n°3, ou d'une pièce de 1€, la faire glisser entre la poignée et le corps du Birdie.





Si la clé ou la pièce de 1€...

- ...ne dépasse pas le milieu du trou => OK
- ...dépasse le milieu du trou => RETOUR

Si vous avez un doute, contactez Beal.

Pour le remplacement de votre Birdie, envoyez un email à qualite@beal-planet.com ou par téléphone au 04 74 78 88 88, avec les informations suivantes :

Nom, prénom, téléphone, adresse, email, numéro de série.

Beal s'excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre collaboration.